



# Grinding Wheels Safety Symbols



## 31A60J7V86



EN	Marking	A	B	C	D	E	F
		Abrasive	Grit size	Hardness	Structure	Bond	Colour
	31A60J7V86	31A = Corundum	60 = Medium	J = Soft	7 = Medium	V86 = Vitrified for corundum	Ruby
	9A80P10V54	9A = Corundum	80 = Fine	P = Hard	10 = Open	V54 = Vitrified for corundum	Green
	11A60L5V86	11A = Corundum	60 = Medium	L = Medium	5 = Dense	V86 = Vitrified for corundum	Pink
	9A60K07V86	9A = Corundum	60 = Medium	K = Soft	7 = Medium	V86 = Vitrified for corundum	White
	08C80J6V01	08C = Carborundum	80 = Fine	J = Soft	6 = Dense	V01 = Vitrified for carborundum	Green
	08C080J06V01	08C = Carborundum	80 = Fine	J = Soft	6 = Dense	V01 = Vitrified for carborundum	Grey
	ZPA080JK05V86	ZPA = Premium Corundum	80 = Fine	JK = Soft	5 = Dense	V86 = Vitrified for carborundum	Light Pink
	EB64	B = Diamond	64 = Medium	not applicable	not applicable	E = Electroplated	Steel Grey
	1	2	3	4	5	6	
	Manufacturer	Website	European legislation	Marking	Label code	Tecomec code	
	7	8	9	10	11	12	
	Batch no. marking	Barcode	Country of origin	dimensions [mm] outside diameter disc thickness hole diameter	maximum operating revolutions	maximum operating speed	

# Grinding Wheels Safety Symbols



	A	B	C	D	E	F
<b>Marcatura</b>	<b>Abrasivo</b>	<b>Granulometria</b>	<b>Durezza</b>	<b>Struttura</b>	<b>Legante</b>	<b>Colore</b>
31A60J7V86	31A = Corindone	60 = Media	J = Tenera	7 = Media	V86 = Vetrificato per corindone	Rubino
9A80P10V54	9A = Corindone	80 = Fine	P = Dura	10 = Aperta	V54 = Vetrificato per corindone	Verde
11A60L5V86	11A = Corindone	60 = Media	L = Media	5 = Chiusa	V86 = Vetrificato per corindone	Rosa
9A60K07V86	9A = Corindone	60 = Media	K = Tenera	7 = Media	V86 = Vetrificato per corindone	Bianco
08C80J6V01	08C = Carbuo di silicio	80 = Fine	J = Tenera	6 = Chiusa	V01 = Vetrificato per carbuo di silicio	Verde
08C080J06V01	08C = Carbuo di silicio	80 = Fine	J = Tenera	6 = Chiusa	V01 = Vetrificato per carbuo di silicio	Grigio
ZPA080JK05V86	ZPA = Corindone premium	80 = Fine	JK = Tenera	5 = Chiusa	V86 = Vetrificato per carbuo di silicio	Rosa chiaro
EB64	B = Diamante	64 = Media	non applicabile	non applicabile	E = Galvanizzato	Grigio acciaio
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Fabbricante	Sito internet	Normativa Europea	Marcatura	Codice etichetta	Codice Tecomec	
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
Marcatura n° lotto	Codice a barre	Paese d'origine	dimensioni [mm] diametro esterno spessore disco diametro foro	N° di giri massimo di lavoro	velocità massima di lavoro	

	A	B	C	D	E	F
<b>Marquage</b>	<b>Abrasif</b>	<b>Granulométrie</b>	<b>Dureté</b>	<b>Structure</b>	<b>Liant</b>	<b>Couleur</b>
31A60J7V86	31A = Corindon	60 = Moyenne	J = Tendre	7 = Moyenne	V86 = Vitriifié pour corindon	Rubis
9A80P10V54	9A = Corindon	80 = Fine	P = Dure	10 = Ouverte	V54 = Vitriifié pour corindon	Vert
11A60L5V86	11A = Corindon	60 = Moyenne	L = Media	5 = Fermée	V86 = Vitriifié pour corindon	Rose
9A60K07V86	9A = Corindon	60 = Moyenne	K = Tendre	7 = Moyenne	V86 = Vitriifié pour corindon	Blanc
08C80J6V01	08C = Carbuo de silicium	80 = Fine	J = Tendre	6 = Fermée	V01 = Vitriifié pour carbuo de silicium	Vert
08C080J06V01	08C = Carbuo de silicium	80 = Fine	J = Tendre	6 = Fermée	V01 = Vitriifié pour carbuo de silicium	Gris
ZPA080JK05V86	ZPA = Corindon premium	80 = Fine	JK = Tendre	5 = Fermée	V86 = Vitriifié pour carbuo de silicium	Rose clair
EB64	B = Diamant	64 = Moyenne	non applicable	non applicable	E = Électrolytique	Gris acier
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Fabricant	Site Internet	Normes Européennes	Marquage	Code étiquette	Code Tecomec	
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
Marquage n° lot	Code-barres	Pays d'origine	dimensions [mm] diamètre externe épaisseur disque diamètre trou	Régime maximal de travail	vitesse maximale de travail	

	A	B	C	D	E	F
<b>Marcado</b>	<b>Abrasivo</b>	<b>Granulometría</b>	<b>Dureza</b>	<b>Estructura</b>	<b>Aglutinante</b>	<b>Color</b>
31A60J7V86	31A = Corindón	60 = Intermedia	J = Blanda	7 = Intermedia	V86 = Vitriificado para corindón	Rubí
9A80P10V54	9A = Corindón	80 = Fina	P = Dura	10 = Abierta	V54 = Vitriificado para corindón	Verde
11A60L5V86	11A = Corindón	60 = Intermedia	L = Intermedia	5 = Cerrada	V86 = Vitriificado para corindón	Rosa
9A60K07V86	9A = Corindón	60 = Intermedia	K = Blanda	7 = Intermedia	V86 = Vitriificado para corindón	Blanco
08C80J6V01	08C = Carbuo de silicio	80 = Fina	J = Blanda	6 = Cerrada	V01 = Vitriificado para carbuo de silicio	Verde
08C080J06V01	08C = Carbuo de silicio	80 = Fina	J = Blanda	6 = Cerrada	V01 = Vitriificado para carbuo de silicio	Gris
ZPA080JK05V86	ZPA = Corindón Premium	80 = Fina	JK = Blanda	5 = Cerrada	V86 = Vitriificado para carbuo de silicio	Rosa Claro
EB64	B = Diamante	64 = Intermedia	no aplicable	no aplicable	E = Galvanizado	Gris Acero
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Fabricante	Página web	Normativa europea	Marcado	Código de la etiqueta	Código de Tecomec	
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
Marcado n.º de lote	Código de barras	País de origen	Dimensiones [mm] Diámetro exterior Grosor del disco Diámetro del orificio	N.º de revoluciones máximo de trabajo	Velocidad máxima de trabajo	

# Grinding Wheels Safety Symbols



PT	Marcação	A	B	C	D	E	F
	Abrasivo	Granulometria	Dureza	Estrutura	Ligante	Cor	
	31A60J7V86	31A = Corindo	60 = Média	J = Tenra	7 = Média	V86 = Vitrificado para corindo	Rubi
	9A80P10V54	9A = Corindo	80 = Fina	P = Dura	10 = Aberta	V54 = Vitrificado para corindo	Verde
	11A60L5V86	11A = Corindo	60 = Média	L = Média	5 = Fechada	V86 = Vitrificado para corindo	Cor-de-rosa
	9A60K07V86	9A = Corindo	60 = Média	K = Tenra	7 = Média	V86 = Vitrificado para corindo	Branco
	08C80J6V01	08C = Carboneto de silício	80 = Fina	J = Tenra	6 = Fechada	V01 = Vitrificado para carboneto de silício	Verde
	08C080J06V01	08C = Carboneto de silício	80 = Fina	J = Tenra	6 = Fechada	V01 = Vitrificado para carboneto de silício	Cinzento
	ZPA080JK05V86	ZPA = Corindo Premium	80 = Fina	JK = Tenra	5 = Fechada	V86 = Vitrificado para carboneto de silício	Rosa claro
	EB64	B = Diamante	64 = Média	não aplicável	não aplicável	E = Galvanizado	Cinzento aço
1	2	3	4	5	6		
Fabricante	Sítio internet	Norma Europeia	Marcação	Código etiqueta	Código Tecomec		
7	8	9	10	11	12		
Marcação n.º lote	Código de barras	País de origem	dimensões [mm] diâmetro externo espessura disco diâmetro orifício	N.º de rotações máximas de trabalho	velocidade máxima de trabalho		

DE	Kennzeichnung	A	B	C	D	E	F
	Schleifmittel	Körnungsgröße	Härte	Streuung	Bindung	Farbe	
	31A60J7V86	31A = Korund	60 = Mittel	J = Weich	7 = Halboffen	V86 = Keramisch für Korund	Rubinrot
	9A80P10V54	9A = Korund	80 = Fein	P = Hart	10 = Offen	V54 = Keramisch für Korund	Grün
	11A60L5V86	11A = Korund	60 = Mittel	L = Mittel	5 = Geschlossen	V86 = Keramisch für Korund	Rosa
	9A60K07V86	9A = Korund	60 = Mittel	K = Weich	7 = Halboffen	V86 = Keramisch für Korund	Weiß
	08C80J6V01	08C = Siliciumcarbide	80 = Fein	J = Weich	6 = Geschlossen	V01 = Keramisch für Siliciumcarbide	Grün
	08C080J06V01	08C = Siliciumcarbide	80 = Fein	J = Weich	6 = Geschlossen	V01 = Keramisch für Siliciumcarbide	Grau
	ZPA080JK05V86	ZPA = Premium-Korund	80 = Fein	JK = Weich	5 = Geschlossen	V86 = Keramisch für Siliciumcarbide	Hellrosa
	EB64	B = Diamant	64 = Mittel	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	E = Galvanisch	Stahlgrau
1	2	3	4	5	6		
Hersteller	Internetseite	Europäische Rechtsvorschriften	Kennzeichnung	Etikettennummer	Tecomec-Nummer		
7	8	9	10	11	12		
Chargennummer- Kennzeichnung	Barcode	Herkunftsland	Abmessungen [mm] Außendurchmesser Scheibendicke Bohrungsdurchmesser	Maximale Arbeitsdrehzahl	Maximale Arbeitsgeschwindigkeit		

NL	Markering	A	B	C	D	E	F
	Schuurmiddel	Korrelgrootte	Hardheid	Structuur	Bindmiddel	Kleur	
	31A60J7V86	31A = Korund	60 = Medium	J = Zacht	7 = Medium	V86 = Verglaasd voor korund	Robijnrood
	9A80P10V54	9A = Korund	80 = Fijn	P = Hard	10 = Open	V54 = Verglaasd voor korund	Groen
	11A60L5V86	11A = Korund	60 = Medium	L = Medium	5 = Gesloten	V86 = Verglaasd voor korund	Roze
	9A60K07V86	9A = Korund	60 = Medium	K = Zacht	7 = Medium	V86 = Verglaasd voor korund	Wit
	08C80J6V01	08C = Siliciumcarbide	80 = Fijn	J = Zacht	6 = Gesloten	V01 = Verglaasd voor siliciumcarbide	Groen
	08C080J06V01	08C = Siliciumcarbide	80 = Fijn	J = Zacht	6 = Gesloten	V01 = Verglaasd voor siliciumcarbide	Grijs
	ZPA080JK05V86	ZPA = Hoogwaardig korund	80 = Fijn	JK = Zacht	5 = Gesloten	V86 = Verglaasd voor siliciumcarbide	Lichtroze
	EB64	B = Diamant	64 = Medium	niet van toepassing	niet van toepassing	E = Gegalvaniseerd	Staalgrijs
1	2	3	4	5	6		
Fabrikant	Website	Europees Normenstelsel	Markering	Code etiket	Code Tecomec		
7	8	9	10	11	12		
Markering lottonn.	Streepjescode	Land van oorsprong	afmetingen [mm] buitendiameter dikte schijf diameter gat	Max. werktoerental	Max. werksnelheid		

# Grinding Wheels Safety Symbols



DA	A	B	C	D	E	F	
	Mærkning	Slibemiddel	Kornstørrelse	Hårdhed	Struktur	Bindemiddel	Farve
	31A60J7V86	31A = Korund	60 = Middel	J = Blød	7 = Middel	V86 = Glaslag til korund	Rubinrød
	9A80P10V54	9A = Korund	80 = Fin	P = Hård	10 = Åben	V54 = Glaslag til korund	Grøn
	11A60L5V86	11A = Korund	60 = Middel	L = Middel	5 = Lukket	V86 = Glaslag til korund	Rosa
	9A60K07V86	9A = Korund	60 = Middel	K = Blød	7 = Middel	V86 = Glaslag til korund	Hvid
	08C80J6V01	08C = Siliciumkarbid	80 = Fin	J = Blød	6 = Lukket	V01 = Glaslag til siliciumkarbid	Grøn
	08C080J06V01	08C = Siliciumkarbid	80 = Fin	J = Blød	6 = Lukket	V01 = Glaslag til siliciumkarbid	Grå
	ZPA080JK05V86	ZPA = Premium korund	80 = Fin	JK = Blød	5 = Lukket	V86 = Glaslag til siliciumkarbid	Lys rosa
EB64	B = Diamant	64 = Middel	ikke relevant	ikke relevant	E = Galvaniseret	Stålgrå	
1	2	3	4	5	6		
Fabrikant	IHjemmeside	Europæisk norm	Mærkning	Etiketkode	Tecomec kode		
7	8	9	10	11	12		
Lotnr. Mærkning	Stregkode	Oprindelsesland	mål [mm] udvendig diameter skivens tykkelse hullets diameter	Maks. Driftsmdrejningsantal	maks. Driftshastighed		

NO	A	B	C	D	E	F	
	Merking	Slipemiddel	Partikkelstørrelse	Hardhet	Struktur	Bindende	Farge
	31A60J7V86	31A = Korund	60 = Middels	J = Holdbar	7 = Middels	V86 = Glassert for korund	Rubin
	9A80P10V54	9A = Korund	80 = Fin	P = Hard	10 = Åpen	V54 = Glassert for korund	Grønn
	11A60L5V86	11A = Korund	60 = Middels	L = Middels	5 = Stengt	V86 = Glassert for korund	Rosa
	9A60K07V86	9A = Korund	60 = Middels	K = Holdbar	7 = Middels	V86 = Glassert for korund	Hvit
	08C80J6V01	08C = Silisiumkarbid	80 = Fin	J = Holdbar	6 = Stengt	V01 = Glassert for silisiumkarbid	Grønn
	08C080J06V01	08C = Silisiumkarbid	80 = Fin	J = Holdbar	6 = Stengt	V01 = Glassert for silisiumkarbid	Grå
	ZPA080JK05V86	ZPA = Premium-korung	80 = Fin	JK = Holdbar	5 = Stengt	V86 = Glassert for silisiumkarbid	Lys rosa
EB64	B = Diamant	64 = Middels	ikke aktuell	ikke aktuell	E = Galvanisert	Stålgrå	
1	2	3	4	5	6		
Fabrikant	Hjemmeside	Europeisk standard	Merking	Etikettkode	Tecomec-kode		
7	8	9	10	11	12		
Merkenummer	Barrekode	Opprinnelsesland	størrelse [mm] diameter ytre tjukkelse rund plate diameter hull	Antall omdreininger maks. drift	hastighet maksimal drift		

SV	A	B	C	D	E	F	
	Märkning	Abrasiv	Kornstorlek	Hårdhet	Struktur	Bindemedel	Färg
	31A60J7V86	31A = Korund	60 = Medium	J = Mjuk	7 = Medium	V86 = Förglasad för korund	Rubin
	9A80P10V54	9A = Korund	80 = Fin	P = Hård	10 = Öppen	V54 = Förglasad för korund	Grön
	11A60L5V86	11A = Korund	60 = Medium	L = Medium	5 = Stängd	V86 = Förglasad för korund	Rosa
	9A60K07V86	9A = Korund	60 = Medium	K = Mjuk	7 = Medium	V86 = Förglasad för korund	Vit
	08C80J6V01	08C = Kiselkarbid	80 = Fin	J = Mjuk	6 = Stängd	V01 = Förglasad för kiselkarbid	Grön
	08C080J06V01	08C = Kiselkarbid	80 = Fin	J = Mjuk	6 = Stängd	V01 = Förglasad för kiselkarbid	Grå
	ZPA080JK05V86	ZPA = Premium Korund	80 = Fin	JK = Mjuk	5 = Stängd	V86 = Förglasad för kiselkarbid	Ljusrosa
EB64	B = Diamant	64 = Medium	ej tillämpligt	ej tillämpligt	E = Elektropläterad	Stålgrå	
1	2	3	4	5	6		
Tillverkare	Hemsida	Europeisk lagstiftning	Märkning	Etikettkod	Tecomec-kod		
7	8	9	10	11	12		
Märkning satsnr	Streckkod	Ursprungsland	mått [mm] extern diameter skivtjocklek håldiameter	Max. varvtal drift	max.drifhastighet		

# Grinding Wheels Safety Symbols



	A	B	C	D	E	F
<b>Merkintä</b>	<b>Hioma-aine</b>	<b>Rakeisuus</b>	<b>Kovuus</b>	<b>Rakenne</b>	<b>Sideaine</b>	<b>Väri</b>
31A60J7V86	31A = Korundi	60 = Keski	J = Pehmeä	7 = Keski	V86 = Keraaminen korundi	Rubiini
9A80P10V54	9A = Korundi	80 = Hieno	P = Kova	10 = Avoin	V54 = Keraaminen korundi	Vihreä
11A60L5V86	11A = Korundi	60 = Keski	L = Keski	5 = Suljettu	V86 = Keraaminen korundi	Roosa
9A60K07V86	9A = Korundi	60 = Keski	K = Pehmeä	7 = Keski	V86 = Keraaminen korundi	Valkoinen
08C80J6V01	08C = Piikarbidi	80 = Hieno	J = Pehmeä	6 = Suljettu	V01 = Keraaminen piikarbidi	Vihreä
08C080J06V01	08C = Piikarbidi	80 = Hieno	J = Pehmeä	6 = Suljettu	V01 = Keraaminen piikarbidi	Harmaa
ZPA080JK05V86	ZPA = Premium Korundi	80 = Hieno	JK = Pehmeä	5 = Suljettu	V86 = Keraaminen piikarbidi	Vaalean-punainen
EB64	B = Timantti	64 = Keski	ei sovellettavissa	ei sovellettavissa	E = Galvanoitu	Teräksenharmaa
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Valmistaja	Verkkosivu	Eurooppalaiset standardi	Merkintä	Tarran koodi	Tecomec-koodi	
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
Eränumeron merkintä	Viivakoodi	Alkuperämaa	mitat [mm] ulkoinen halkaisija laikan paksuus aukon halkaisija	Työn maksimi kierrosluku	Työn maksimi nopeus	

	A	B	C	D	E	F
<b>Tähistus</b>	<b>Abrasiivne</b>	<b>Terade suurus</b>	<b>Kõvadus</b>	<b>Struktuur</b>	<b>Sideaine</b>	<b>Värv</b>
31A60J7V86	31A = Korund	60 = Keskmine	J = Pehmus	7 = Keskmine	V86 = Klaaskorund	Punane
9A80P10V54	9A = Korund	80 = Peenike	P = Kõva	10 = Avatud	V54 = Klaaskorund	Roheline
11A60L5V86	11A = Korund	60 = Keskmine	L = Keskmine	5 = Suletud	V86 = Klaaskorund	Roosa
9A60K07V86	9A = Korund	60 = Keskmine	K = Pehmus	7 = Keskmine	V86 = Klaaskorund	Valge
08C80J6V01	08C = Ränikarbiid	80 = Peenike	J = Pehmus	6 = Suletud	V01 = Klaas ränikarbiid	Roheline
08C080J06V01	08C = Ränikarbiid	80 = Peenike	J = Pehmus	6 = Suletud	V01 = Klaas ränikarbiid	Hall
ZPA080JK05V86	ZPA = Premium korund	80 = Peenike	JK = Pehmus	5 = Suletud	V86 = Klaas ränikarbiid	Heleroosa
EB64	B = Teemant	64 = Keskmine	ei kohaldata	ei kohaldata	E = Galvaanitud	Terashall
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Tootja	Veebileht	Euroopa standard	Tähistus	Etiketi kood	Tecomec kood	
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
Partii tähistus	Triipkood	Lähteriik	mõõtmed [mm] väline läbimõõt ketta paksus ava läbimõõt	Maksimaalne pöörete arv	maksimaalne töökiirus	

	A	B	C	D	E	F
<b>Ženklīnimas</b>	<b>Abrazyvas</b>	<b>Granulēs dydis</b>	<b>Kietumas</b>	<b>Konstrukcija</b>	<b>Rišamoji medžiaga</b>	<b>Spalva</b>
31A60J7V86	31A = korundas	60 = vidutinė	J = minkšta	7 = vidutinė	V86 = stiklinta, skirta korundui	Ryškiai raudona
9A80P10V54	9A = korundas	80 = smulki	P = kieta	10 = atvira	V54 = stiklinta, skirta korundui	Žalia
11A60L5V86	11A = korundas	60 = vidutinė	L = vidutinė	5 = uždara	V86 = stiklinta, skirta korundui	Raudona
9A60K07V86	9A = korundas	60 = vidutinė	K = minkšta	7 = vidutinė	V86 = stiklinta, skirta korundui	Balta
08C80J6V01	08C = silicio karbidas	80 = smulki	J = minkšta	6 = uždara	V01 = stiklinta, skirta silicio karbidui	Žalia
08C080J06V01	08C = silicio karbidas	80 = smulki	J = minkšta	6 = uždara	V01 = stiklinta, skirta silicio karbidui	Pilka
ZPA080JK05V86	ZPA = aukščiausios klasės korundas	80 = smulki	JK = minkšta	5 = uždara	V86 = stiklinta, skirta silicio karbidui	Šviesiai raudona
EB64	B = deimantas	64 = vidutinė	netaikoma	netaikoma	E = galvanizuota	Plieno pilka
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Gamintojas	Interneto svetainė	Europos reglamentas	Ženklīnimas	Etiketės kodas	„Tecomec“ kodas	
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
Partijos Nr. ženklīnimas	Brūkšninis kodas	Kilmės šalis	matmenys [mm] išorinis skersmuo disko storis angos skersmuo	didžiausias darbinis apskukų skaičius	didžiausias darbinis greitis	

# Grinding Wheels Safety Symbols



LV	Markējums	A Abrazīvs	B Graudainība	C Cietība	D Konstrukcija	E Saistviela	F Krāsa
	31A60J7V86	31A = Korunds	60 = Vidēja	J = Mīksta	7 = Vidēja	V86 = Korunda pārstiklošanas viela	Rubīna
	9A80P10V54	9A = Korunds	80 = Smalka	P = Cieta	10 = Valēja	V54 = Korunda pārstiklošanas viela	Zaļa
	11A60L5V86	11A = Korunds	60 = Vidēja	L = Vidēja	5 = Slēgta	V86 = Korunda pārstiklošanas viela	Rozā
	9A60K07V86	9A = Korunds	60 = Vidēja	K = Mīksta	7 = Vidēja	V86 = Korunda pārstiklošanas viela	Balta
	08C80J6V01	08C = Silīcija karbīds	80 = Smalka	J = Mīksta	6 = Slēgta	V01 = Silīcija karbīda pārstiklošanas viela	Zaļa
	08C080J06V01	08C = Silīcija karbīds	80 = Smalka	J = Mīksta	6 = Slēgta	V01 = Silīcija karbīda pārstiklošanas viela	Pelēks
	ZPA080JK05V86	ZPA = Augstākās kvalitātes korunds	80 = Smalka	JK = Mīksta	5 = Slēgta	V86 = Silīcija karbīda pārstiklošanas viela	Gaiši rozā
	EB64	B = Dimants	64 = Vidēja	nav piemērojams	nav piemērojams	E = Galvanizēts	Tērauda pelēks
	1	2	3	4	5	6	
Ražotājs	Tīmekļa vietne	Eiropas standarts	Markējums	Etiketes kods	Tecomec kods		
7	8	9	10	11	12		
Partijas Nr. markējums	Svītrkods	Izcelsmes valsts	izmēri [mm] ārējais diametrs diska biezums atveres diametrs	maksimālais darba griešanās ātrums	maksimālais darba ātrums		

PL	Oznaczenie	A Ścierniwo	B Wielkość ziarna	C Twardość	D Struktura	E Spoiwo	F Kolor
	31A60J7V86	31A = Korund	60 = Średnie	J = Miękka	7 = Średnia	V86 = Sprawdzono dla korundu	Ciemnoczerwony
	9A80P10V54	9A = Korund	80 = Drobne	P = Twarda	10 = Otwarta	V54 = Sprawdzono dla korundu	Zielony
	11A60L5V86	11A = Korund	60 = Średnie	L = Średnia	5 = Zamknięta	V86 = Sprawdzono dla korundu	Różowy
	9A60K07V86	9A = Korund	60 = Średnie	K = Miękka	7 = Średnia	V86 = Sprawdzono dla korundu	Biały
	08C80J6V01	08C = Węgiel krzemu	80 = Drobne	J = Miękka	6 = Zamknięta	V01 = Sprawdzono dla węgla krzemu	Zielony
	08C080J06V01	08C = Węgiel krzemu	80 = Drobne	J = Miękka	6 = Zamknięta	V01 = Sprawdzono dla węgla krzemu	Szary
	ZPA080JK05V86	ZPA = Korund premium	80 = Drobne	JK = Miękka	5 = Zamknięta	V86 = Sprawdzono dla węgla krzemu	Jasnoróżowy
	EB64	B = Diament	64 = Średnie	nie dotyczy	nie dotyczy	E = Galwanizowane	Stalowy szary
	1	2	3	4	5	6	
Producent	Strona internetowa	Norma europejska	Oznaczenie	Kod etykiety	Kod Tecomec		
7	8	9	10	11	12		
Oznaczenie nr partii	Kod kreskowy	Kraj pochodzenia	wymiary [mm] średnica zewnętrzna grubość ściernicy średnica otworu	Maksymalna liczba obrotów	maksymalna prędkość robocza		

CS	Označení	A Brusivo	B Zrnitost	C Tvrdost	D Struktura	E Pojivo	F Barva
	31A60J7V86	31A = korund	60 = střední	J = měkký	7 = střední	V86 = keramické pro korund	rubínová
	9A80P10V54	9A = korund	80 = jemný	P = tvrdá	10 = otevřený	V54 = keramické pro korund	zelená
	11A60L5V86	11A = korund	60 = střední	L = střední	5 = uzavřený	V86 = keramické pro korund	růžová
	9A60K07V86	9A = korund	60 = střední	K = měkký	7 = střední	V86 = keramické pro korund	bílá
	08C80J6V01	08C = karbid křemíku	80 = jemný	J = měkký	6 = uzavřený	V01 = keramické pro karbid křemíku	zelená
	08C080J06V01	08C = karbid křemíku	80 = jemný	J = měkký	6 = uzavřený	V01 = keramické pro karbid křemíku	šedá
	ZPA080JK05V86	ZPA = prémiový korund	80 = jemný	JK = měkký	5 = uzavřený	V86 = keramické pro karbid křemíku	světle růžová
	EB64	B = diamant	64 = střední	nevztahuje se	nevztahuje se	E = elektrolyticky nanášené	ocelově šedá
	1	2	3	4	5	6	
Výrobce	Internetové stránky	Evropské předpisy	Označení	Kód na etiketě	Kód Tecomec		
7	8	9	10	11	12		
Označení čísla dávky	Čárový kód	Země původu	Rozměry [mm] Vnější průměr Tloušťka kotouče Průměr otvoru	Maximální počet řezných otáček	Maximální řezná rychlost		

# Grinding Wheels Safety Symbols



	A	B	C	D	E	F	
<b>SK</b>	<b>Označenie</b>	<b>Brúsivo</b>	<b>Zrnitosť</b>	<b>Tvrdosť</b>	<b>Štruktúra</b>	<b>Spojivo</b>	<b>Farba</b>
	31A60J7V86	31A = korund	60 = stredná	J = nízka	7 = stredná	V86 = keramické spojivo pre korund	rubínová
	9A80P10V54	9A = korund	80 = jemná	P = vysoká	10 = otvorená	V54 = keramické spojivo pre korund	zelená
	11A60L5V86	11A = korund	60 = stredná	L = stredná	5 = zatvorená	V86 = keramické spojivo pre korund	ružová
	9A60K07V86	9A = korund	60 = stredná	K = nízka	7 = stredná	V86 = keramické spojivo pre korund	biela
	08C80J6V01	08C = karbid kremíka	80 = jemná	J = nízka	6 = zatvorená	V01 = keramické spojivo pre karbid kremíka	zelená
	08C080J06V01	08C = karbid kremíka	80 = jemná	J = nízka	6 = zatvorená	V01 = keramické spojivo pre karbid kremíka	sivá
	ZPA080JK05V86	ZPA = prémiový korund	80 = jemná	JK = nízka	5 = zatvorená	V86 = keramické spojivo pre karbid kremíka	svetloružová
	EB64	B = diamant	64 = stredná	nevzťahuje sa	nevzťahuje sa	E = galvanicky pokovované	ocelovo sivá
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	Výrobca	Internetová stránka	Európska norma	Označenie	Kód etikety	Kód Tecomec	
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
	Označenie č. šarže	Čiarový kód	Krajina pôvodu	Rozmery [mm] Vonkajší priemer Hrúbka kotúča Priemer otvoru	Maximálny počet pracovných otáčok	maximálna pracovná rýchlosť	

	A	B	C	D	E	F	
<b>HU</b>	<b>Jelölés</b>	<b>Csiszolóanyag</b>	<b>Szemcseméret</b>	<b>Keményiség</b>	<b>Szerkezet</b>	<b>Kötőanyag</b>	<b>Szín</b>
	31A60J7V86	31A = Korund	60 = Közepes	J = Lágy	7 = Közepes	V86 = Korundra üvegesedett	Rubin
	9A80P10V54	9A = Korund	80 = Finom	P = Kemény	10 = Nyitott	V54 = Korundra üvegesedett	Zöld
	11A60L5V86	11A = Korund	60 = Közepes	L = Közepes	5 = Zárt	V86 = Korundra üvegesedett	Rózsaszín
	9A60K07V86	9A = Korund	60 = Közepes	K = Lágy	7 = Közepes	V86 = Korundra üvegesedett	Fehér
	08C80J6V01	08C = Szilícium-karbid	80 = Finom	J = Lágy	6 = Zárt	V01 = Szilícium-karbidra üvegesedett	Zöld
	08C080J06V01	08C = Szilícium-karbid	80 = Finom	J = Lágy	6 = Zárt	V01 = Szilícium-karbidra üvegesedett	Szürke
	ZPA080JK05V86	ZPA = Prémium korund	80 = Finom	JK = Lágy	5 = Zárt	V86 = Szilícium-karbidra üvegesedett	Világos rózsaszín
	EB64	B = gyémánt	64 = Közepes	Nem alkalmazható	not applicable	E = Galvanizált	Acélszürke
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	Gyártó	Weblap	Európai szabályozás	Jelölés	Címke kódja	Tecomec kód	
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
	Tételszám jelölés	Vonalkód	Származási ország	méreték [mm] külső átmérő korong vastagsága furat átmérője	Maximális munka fordulatszám	maximális munkasebesség	

	A	B	C	D	E	F	
<b>SL</b>	<b>Označitev</b>	<b>Abraziv</b>	<b>Granulacija</b>	<b>Trdota</b>	<b>Struktura</b>	<b>Vezivo</b>	<b>Barva</b>
	31A60J7V86	31A = korund	60 = srednja	J = mehka	7 = srednja	V86 = keramično za korund	rubinasta
	9A80P10V54	9A = korund	80 = fina	P = trda	10 = odprta	V54 = keramično za korund	zelena
	11A60L5V86	11A = korund	60 = srednja	L = srednja	5 = zaprta	V86 = keramično za korund	rožnata
	9A60K07V86	9A = korund	60 = srednja	K = mehka	7 = srednja	V86 = keramično za korund	bela
	08C80J6V01	08C = silicijev karbid	80 = fina	J = mehka	6 = zaprta	V01 = keramično za silicijev karbid	zelena
	08C080J06V01	08C = silicijev karbid	80 = fina	J = mehka	6 = zaprta	V01 = keramično za silicijev karbid	siva
	ZPA080JK05V86	ZPA = premium korund	80 = fina	JK = mehka	5 = zaprta	V86 = keramično za silicijev karbid	svetlo rožnata
	EB64	B = diamant	64 = srednja	se ne uporablja	se ne uporablja	E = galvanizirano	jekleno siva
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	Proizvajalec	Spletna stran:	Evropski standard	Označitev	Koda etikete	Koda Tecomec	
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
	Označitev št. lota	Črtna koda	Država izdelave	dimenzije [mm] zunanji premer debelina koluta premer odprtine	največje št. vrtljajev delovanja	največja delovna hitrost	

# Grinding Wheels Safety Symbols



	A	B	C	D	E	F	
<b>RO</b>	<b>Marcaj</b>	<b>Material abraziv</b>	<b>Granulație</b>	<b>Duritate</b>	<b>Structură</b>	<b>Liant</b>	<b>Culoare</b>
	31A60J7V86	31A = Corindon	60 = Medie	J = Moale	7 = Medie	V86 = Vitrificat pentru corindon	Rubiniu
	9A80P10V54	9A = Corindon	80 = Fină	P = Dură	10 = Deschisă	V54 = Vitrificat pentru corindon	Verde
	11A60L5V86	11A = Corindon	60 = Medie	L = Medie	5 = Închisă	V86 = Vitrificat pentru corindon	Roz
	9A60K07V86	9A = Corindon	60 = Medie	K = Moale	7 = Medie	V86 = Vitrificat pentru corindon	Alb
	08C80J6V01	08C = Carbură de siliciu	80 = Fină	J = Moale	6 = Închisă	V01 = Vitrificat pentru carbură de siliciu	Verde
	08C080J06V01	08C = Carbură de siliciu	80 = Fină	J = Moale	6 = Închisă	V01 = Vitrificat pentru carbură de siliciu	Gri
	ZPA080JK05V86	ZPA = Corindon Premium	80 = Fină	JK = Moale	5 = Închisă	V86 = Vitrificat pentru carbură de siliciu	Roz deschis
	EB64	B = Diamant	64 = Medie	nu este cazul	nu este cazul	E = Galvanizat	Gri oțel
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	Producător	Website	Standard european	Marcaj	Cod etichetă	Cod Tecomec	
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
	Marcaj nr. lot	Cod de bare	Țara de origine	dimensiuni [mm] diametru exterior grosime disc diametru gaură	Nr. maxim de rotații de lucru	viteză maximă de lucru	

	A	B	C	D	E	F	
<b>BG</b>	<b>Маркировка</b>	<b>Абразив</b>	<b>Гранулометрия (размер на гранулите)</b>	<b>Твърдост</b>	<b>Структура</b>	<b>Свързващи вещества</b>	<b>Цвят</b>
	31A60J7V86	31A = Корунд	60 = Среден	J = Крехък	7 = Среден	V86 = Встъкляване чрез корунд	Рубиненочервен
	9A80P10V54	9A = Корунд	80 = Дребен	P = Твърд	10 = Отворен	V54 = Встъкляване чрез корунд	Зелен
	11A60L5V86	11A = Корунд	60 = Среден	L = Среден	5 = Затворен	V86 = Встъкляване чрез корунд	Розов
	9A60K07V86	9A = Корунд	60 = Среден	K = Крехък	7 = Среден	V86 = Встъкляване чрез корунд	Бял
	08C80J6V01	08C = Силициев карбид	80 = Дребен	J = Крехък	6 = Затворен	V01 = Встъкляване чрез силициев карбид	Зелен
	08C080J06V01	08C = Силициев карбид	80 = Дребен	J = Крехък	6 = Затворен	V01 = Встъкляване чрез силициев карбид	Сив
	ZPA080JK05V86	ZPA = Корунд премиум	80 = Дребен	JK = Крехък	5 = Затворен	V86 = Встъкляване чрез силициев карбид	Светлорозов
	EB64	B = Диамант	64 = Среден	Не е приложимо	Не е приложимо	E = Галванична обработка	Стоманеносиво
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	Производител	Уеб сайт	Европейски разпоредби	Маркировка	Код на етикета	Код на Tecomec	
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
	Маркировка за № на партида	Баркод	Страна на произход	размери [mm] външен диаметър дебелина на диска диаметър на отвора	бр. максимални работни обороти	максимална работна скорост	

	A	B	C	D	E	F	
<b>EL</b>	<b>Σήμανση</b>	<b>Λειαντικό</b>	<b>Κοκκομετρία</b>	<b>Σκληρότητα</b>	<b>Δομή</b>	<b>Συνδετική ουσία</b>	<b>Χρώμα</b>
	31A60J7V86	31A = Κορούνδιο	60 = Μεσαία	J = Απαλή	7 = Μεσαία	V86 = Υαλοποιημένη για κορούνδιο	Ρουμπινί
	9A80P10V54	9A = Κορούνδιο	80 = Λεπτή	P = Ισχυρή	10 = Ανοιχτή	V54 = Υαλοποιημένη για κορούνδιο	Πράσινο
	11A60L5V86	11A = Κορούνδιο	60 = Μεσαία	L = Μεσαία	5 = Κλειστή	V86 = Υαλοποιημένη για κορούνδιο	Ροζ
	9A60K07V86	9A = Κορούνδιο	60 = Μεσαία	K = Απαλή	7 = Μεσαία	V86 = Υαλοποιημένη για κορούνδιο	Λευκό
	08C80J6V01	08C = Καρβίδιο του πυριτίου	80 = Λεπτή	J = Απαλή	6 = Κλειστή	V01 = Υαλοποιημένη για καρβίδιο του πυριτίου	Πράσινο
	08C080J06V01	08C = Καρβίδιο του πυριτίου	80 = Λεπτή	J = Απαλή	6 = Κλειστή	V01 = Υαλοποιημένη για καρβίδιο του πυριτίου	Γκρι
	ZPA080JK05V86	ZPA = Premium Κορούνδιο	80 = Λεπτή	JK = Απαλή	5 = Κλειστή	V86 = Υαλοποιημένη για καρβίδιο του πυριτίου	Ανοιχτό Ροζ
	EB64	B = Διαμάντι	64 = Μεσαία	μη εφαρμόσιμο	μη εφαρμόσιμο	E = Ηλεκτρολυτική επικάλυψη	Γκρι Χάλυβα
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	Κατασκευαστής	Site internet	Ευρωπαϊκή Νομοθεσία	Σήμανση	Κωδικός ετικέτας	Κωδικός Tecomec	
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
	Σήμανση αρ. παρτίδας	Γραμμοκώδικας	Χώρα προέλευσης	διαστάσεις [mm] εξωτερική διάμετρος πάχος δίσκου διάμετρος οπής	Μέγιστος αρ. στροφών εργασίας	μέγιστη ταχύτητα εργασίας	

# Grinding Wheels Safety Symbols











RU	Маркировка	A	B	C	D	E	F
	Абразив	Гранулометрия	Твердость	Структура	Связующее вещество	Цвет	
	31A60J7V86	31A = Корунд	60 = Средняя	J = Мягкая	7 = Средняя	V86 = Стекловидный для корунда	Рубин
	9A80P10V54	9A = Корунд	80 = Тонкая	P = Твердая	10 = Открытая	V54 = Стекловидный для корунда	Зеленый
	11A60L5V86	11A = Корунд	60 = Средняя	L = Средняя	5 = Закрытая	V86 = Стекловидный для корунда	Розовый
	9A60K07V86	9A = Корунд	60 = Средняя	K = Мягкая	7 = Средняя	V86 = Стекловидный для корунда	Белый
	08C80J6V01	08C = Карборунд	80 = Тонкая	J = Мягкая	6 = Закрытая	V01 = Стекловидный для карборунда	Зеленый
	08C080J06V01	08C = Карборунд	80 = Тонкая	J = Мягкая	6 = Закрытая	V01 = Стекловидный для карборунда	Серый
	ZPA080JK05V86	ZPA = Корунд премиум-класса	80 = Тонкая	JK = Мягкая	5 = Закрытая	V86 = Стекловидный для карборунда	Светло-розовый
	EB64	B = Алмаз	64 = Средняя	не применимо	не применимо	E = Гальваническая связка	Стальной серый
1	2	3	4	5	6		
Производитель	Интернет-сайт	Европейский стандарт	Маркировка	Код этикетки	Код Tecomec		
7	8	9	10	11	12		
Маркировка № партии	Штрих-код	Страна происхождения	размеры [мм] наружный диаметр толщина диска диаметр отверстия	максимальное рабочее число оборотов	максимальная рабочая скорость		

TR	Kodlama	A	B	C	D	E	F
	Zımpara	Granülometri	Sertlik	Yapı	Bağlayıcı	Renk	
	31A60J7V86	31A = Alüminyum oksit	60 = Orta	J = Yumuşak	7 = Orta	V86 = Alüminyum oksit sırlı	Kırmızı
	9A80P10V54	9A = Alüminyum oksit	80 = İnce	P = Sert	10 = Açık	V54 = Alüminyum oksit sırlı	Yeşil
	11A60L5V86	11A = Alüminyum oksit	60 = Orta	L = Orta	5 = Kapalı	V86 = Alüminyum oksit sırlı	Pembe
	9A60K07V86	9A = Alüminyum oksit	60 = Orta	K = Yumuşak	7 = Orta	V86 = Alüminyum oksit sırlı	Beyaz
	08C80J6V01	08C = Silisyum karbür	80 = İnce	J = Yumuşak	6 = Kapalı	V01 = Silisyum karbür sırlı	Yeşil
	08C080J06V01	08C = Silisyum karbür	80 = İnce	J = Yumuşak	6 = Kapalı	V01 = Silisyum karbür sırlı	Gri
	ZPA080JK05V86	ZPA = Premium Alüminyum oksit	80 = İnce	JK = Yumuşak	5 = Kapalı	V86 = Silisyum karbür sırlı	Açık Pembe
	EB64	B = Elmas	64 = Orta	uygulanamaz	uygulanamaz	E = Elektrikli kaplanmış	Çelik Grisi
1	2	3	4	5	6		
Üretici firma	İnternet sitesi	Avrupa Topluluğu Mevzuatı	Kodlama	Etiket kodu	Tecomec kodu		
7	8	9	10	11	12		
Parti no kodlaması	Barkod	Menşe ülke	boyutlar [mm] dış çap disk kalınlığı delik çapı	Maksimum çalışma dönüşü sayısı	maksimum çalışma hızı		

# Grinding Wheels Safety Symbols



								
<b>EN</b>	<p><b>Meaning:</b> the instruction manual/booklet must be read.</p> <p><b>Hazard:</b> not reading the instruction manual/booklet before starting work or before operating equipment or machinery.</p>	<p><b>Meaning:</b> protective gloves must be worn.</p> <p><b>Hazard:</b> hands striking or being struck by objects or being in contact with thermal or chemical materials.</p>	<p><b>Meaning:</b> a face mask must be worn.</p> <p><b>Hazard:</b> particulates in the air.</p>	<p><b>Meaning:</b> eye protection must be used.</p> <p><b>Hazard:</b> flying objects/particles.</p>	<p><b>Meaning:</b> ear protection must be worn.</p> <p><b>Hazard:</b> noise</p>	<p><b>Meaning:</b> prohibit the use of the grinding disc for wet grinding.</p> <p><b>Hazard:</b> breakage of grinding disc due to overstressing leading to flying objects.</p>	<p><b>Meaning:</b> prohibit the use of the grinding disc with a hand-held grinding machine.</p> <p><b>Hazard:</b> breakage of grinding disc due to overstressing leading to flying objects</p>	<p><b>Meaning:</b> Do not use damaged grinding wheel</p> <p><b>Hazard:</b> Flying objects</p>
<b>IT</b>	<p><b>Significato:</b> È necessario leggere il manuale/libretto di istruzioni.</p> <p><b>Pericolo:</b> mancata lettura del manuale/libretto di istruzioni prima di eseguire lavori o di mettere in funzione le apparecchiature o i macchinari.</p>	<p><b>Significato:</b> È necessario indossare guanti protettivi.</p> <p><b>Pericolo:</b> le mani colpiscono o vengono colpite da oggetti, oppure entrano in contatto con materiali termici o chimici.</p>	<p><b>Significato:</b> È necessario indossare una maschera facciale.</p> <p><b>Pericolo:</b> presenza di particolato nell'aria.</p>	<p><b>Significato:</b> È necessario indossare una protezione per gli occhi.</p> <p><b>Pericolo:</b> proiezione di oggetti/particolato.</p>	<p><b>Significato:</b> È necessario indossare una protezione dell'udito.</p> <p><b>Pericolo:</b> rumore.</p>	<p><b>Significato:</b> Divieto dell'uso della mola per la rettifica a umido.</p> <p><b>Pericolo:</b> Rottura della mola per sollecitazione eccessiva, causa della proiezione di oggetti.</p>	<p><b>Significato:</b> Divieto dell'uso della mola con una rettificatrice ad azionamento manuale.</p> <p><b>Pericolo:</b> Rottura della mola per sollecitazione eccessiva, causa della proiezione di oggetti.</p>	<p><b>Significato:</b> Non utilizzare una mola abrasiva danneggiata.</p> <p><b>Pericolo:</b> Proiezione di oggetti</p>
<b>FR</b>	<p><b>Signification :</b> lire le manuel/notice des instructions.</p> <p><b>Danger :</b> omission de la lecture du manuel/notice des instructions avant d'effectuer des travaux ou de mettre en marche les appareils ou les machines.</p>	<p><b>Signification :</b> faire usage de gants de protection.</p> <p><b>Danger :</b> exposition des mains à des risques de chocs ou de contact avec des produits/matériaux à haute température ou avec des substances chimiques.</p>	<p><b>Signification :</b> faire usage d'un masque de protection faciale.</p> <p><b>Danger :</b> présence de particules dans l'air.</p>	<p><b>Signification :</b> faire usage d'une protection pour les yeux.</p> <p><b>Danger :</b> projection d'objets/particules.</p>	<p><b>Signification :</b> faire usage d'une protection pour l'ouïe.</p> <p><b>Danger :</b> bruit.</p>	<p><b>Signification :</b> interdiction d'utiliser la meule pour la rectification humide.</p> <p><b>Danger :</b> rupture de la meule pour cause de sollicitation excessive et risque de projection d'objets.</p>	<p><b>Signification :</b> interdiction d'utiliser la meule avec une rectifieuse à actionnement manuel.</p> <p><b>Danger :</b> rupture de la meule pour cause de sollicitation excessive et risque de projection d'objets.</p>	<p><b>Signification :</b> Ne pas utiliser une meule abrasive endommagée.</p> <p><b>Danger :</b> projection d'objets.</p>
<b>ES</b>	<p><b>Significado:</b> Es necesario leer el manual de instrucciones.</p> <p><b>Peligro:</b> Falta de lectura del manual de instrucciones antes de llevar a cabo trabajos o poner en funcionamiento los equipos o maquinarias.</p>	<p><b>Significado:</b> Es necesario usar guantes de protección.</p> <p><b>Peligro:</b> Las manos golpean o son golpeadas por objetos, o bien entran en contacto con materiales térmicos o químicos.</p>	<p><b>Significado:</b> Es necesario usar una mascarilla facial.</p> <p><b>Peligro:</b> Presencia de partículas en el aire.</p>	<p><b>Significado:</b> Es necesario usar una protección para los ojos.</p> <p><b>Peligro:</b> Proyección de objetos/partículas.</p>	<p><b>Significado:</b> Es necesario usar una protección para los oídos.</p> <p><b>Peligro:</b> Ruido.</p>	<p><b>Significado:</b> Prohibido usar la muela para la rectificación en húmedo.</p> <p><b>Peligro:</b> Rotura de la muela por esfuerzo excesivo, causa de proyección de objetos.</p>	<p><b>Significado:</b> Prohibido usar la muela con una rectificadora de accionamiento manual.</p> <p><b>Peligro:</b> Rotura de la muela por esfuerzo excesivo, causa de proyección de objetos.</p>	<p><b>Significado:</b> No utilice una muela abrasiva dañada.</p> <p><b>Peligro:</b> proyección de objetos.</p>
<b>PT</b>	<p><b>Significado:</b> É necessário ler o manual/libreto de instruções.</p> <p><b>Perigo:</b> a falta de leitura do manual/libreto de instruções antes de efetuar trabalhos ou de colocar em funcionamento o equipamento ou as máquinas.</p>	<p><b>Significado:</b> É necessário usar luvas de proteção.</p> <p><b>Perigo:</b> as mãos golpeiam ou são golpeadas por objetos, ou entram em contato com materiais térmicos ou químicos.</p>	<p><b>Significado:</b> É necessário usar uma máscara facial.</p> <p><b>Perigo:</b> presença de partículas no ar.</p>	<p><b>Significado:</b> É necessário usar uma proteção para os olhos.</p> <p><b>Perigo:</b> projeção de objetos/de partículas.</p>	<p><b>Significado:</b> É necessário usar uma proteção do ouvido.</p> <p><b>Perigo:</b> ruído.</p>	<p><b>Significado:</b> Proibição do uso da mola para a retificação a úmido.</p> <p><b>Perigo:</b> Rotura da mola por sollicitação excessiva, devido à projeção de objetos.</p>	<p><b>Significado:</b> Proibição do uso da mola com uma retificadora de accionamento manual.</p> <p><b>Perigo:</b> Rotura da mola por sollicitação excessiva, devido à projeção de objetos.</p>	<p><b>Significado:</b> Não utilizar uma mola abrasiva danificada.</p> <p><b>Perigo:</b> projeção de objetos.</p>
<b>DE</b>	<p><b>Bedeutung:</b> Es ist erforderlich, das Handbuch/die Bedienungsanleitung zu lesen.</p> <p><b>Gefahr:</b> Nicht erfolgtes Lesen des Handbuchs/der Bedienungsanleitung vor der Ausführung der Arbeiten oder der Inbetriebsetzung der Geräte oder Maschinen.</p>	<p><b>Bedeutung:</b> Es müssen Schutzhandschuhe getragen werden.</p> <p><b>Gefahr:</b> Die Hände stoßen gegen Gegenstände oder Gegenstände prallen gegen die Hände oder die Hände geraten mit thermischen oder chemischen Materialien in Berührung.</p>	<p><b>Bedeutung:</b> Es muss eine Gesichtsschutzmaske getragen werden.</p> <p><b>Gefahr:</b> Partikel in der Luft.</p>	<p><b>Bedeutung:</b> Es muss ein Augenschutz getragen werden.</p> <p><b>Gefahr:</b> Abspringen von Gegenständen/Partikeln.</p>	<p><b>Bedeutung:</b> Es muss ein Gehörschutz verwendet werden.</p> <p><b>Gefahr:</b> Lärm.</p>	<p><b>Bedeutung:</b> Es ist verboten, die Schleifscheibe zum Nassschleifen zu verwenden.</p> <p><b>Gefahr:</b> Bruch der Schleifscheibe wegen übermäßiger Beanspruchung, führt zu abspringenden Teilen.</p>	<p><b>Bedeutung:</b> Es ist verboten, die Schleifscheibe mit einer handbetätigten Schleifmaschine zu verwenden.</p> <p><b>Gefahr:</b> Bruch der Schleifscheibe wegen übermäßiger Beanspruchung, führt zu abspringenden Teilen.</p>	<p><b>Bedeutung:</b> Verwenden Sie keine beschädigte Schleifscheibe.</p> <p><b>Gefahr:</b> Abspringende Gegenstände.</p>

# Grinding Wheels Safety Symbols



NL	<p><b>Betekenis:</b> De handleiding/ gebruiksaanwijzing moet doorgelezen worden.</p> <p><b>Gevaar:</b> het niet doorlezen van de handleiding/ gebruiksaanwijzing voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd of de apparatuur/machines worden ingeschakeld.</p>	<p><b>Betekenis:</b> Draag beschermende handschoenen.</p> <p><b>Gevaar:</b> de handen stoten tegen voorwerpen of worden geraakt door voorwerpen, of komen in aanraking met thermische of chemische materialen.</p>	<p><b>Betekenis:</b> Draag een gelaatsscherm.</p> <p><b>Gevaar:</b> deeltjes aanwezig in de lucht.</p>	<p><b>Betekenis:</b> Draag een oogbescherming.</p> <p><b>Gevaar:</b> wegschieten van voorwerpen/deeltjes.</p>	<p><b>Betekenis:</b> Draag een gehoorbescherming.</p> <p><b>Gevaar:</b> lawaai.</p>	<p><b>Betekenis:</b> Verboden gebruik van de slijpsteen voor het nat slijpen.</p> <p><b>Gevaar:</b> Breuk van de slijpsteen door overmatige overbelasting, veroorzaakt wegschieten van voorwerpen.</p>	<p><b>Betekenis:</b> Verboden gebruik van de slijpsteen met een handmatige slijpmachine.</p> <p><b>Gevaar:</b> Breuk van de slijpsteen door overmatige overbelasting, veroorzaakt wegschieten van voorwerpen.</p>	<p><b>Betekenis:</b> De slijpsteen niet gebruiken wanneer hij beschadigd is.</p> <p><b>Gevaar:</b> wegschietende voorwerpen.</p>
DA	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendigt at læse manualen/ brugsvejledningen.</p> <p><b>Fare:</b> Manglende gennemlæsning af manualen/ brugsvejledningen før gennemførelse af arbejder eller idriftsættelse af apparater eller maskinudstyr.</p>	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendigt at tage beskyttelseshandsker på.</p> <p><b>Fare:</b> Hænderne støder på genstande, eller rammes af dem, eller også kommer de i kontakt med termiske eller kemiske materialer.</p>	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendigt at anvende ansigtsmaske.</p> <p><b>Fare:</b> Tilstedeværelse af partikler i luften.</p>	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendigt at anvende øjenværn.</p> <p><b>Fare:</b> Beskyttelse mod genstande/partikler.</p>	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendigt at anvende hørevern.</p> <p><b>Fare:</b> Støj.</p>	<p><b>Betydning:</b> Brug af slibesten til vådslibning er forbudt.</p> <p><b>Fare:</b> Brud af slibesten der skyldes overdreven belastning, der medfører udslyngning af genstande.</p>	<p><b>Betydning:</b> Brug af slibesten med en rundslibemaskine med manuel drift.</p> <p><b>Fare:</b> Brud af slibesten der skyldes overdreven belastning, der medfører udslyngning af genstande.</p>	<p><b>Betydning:</b> Undgå brug af en skadiget slibesten.</p> <p><b>Fare:</b> Udslyngning af genstande.</p>
NO	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendig å lese gjennom håndboken/ instruksjonsheftet.</p> <p><b>Fare:</b> ved å ikke lese gjennom håndboken/ instruksjonsheftet før du utfører arbeid eller bruker apparatene eller maskinene.</p>	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendig å iføre seg vernehansker.</p> <p><b>Fare:</b> hendene treffer eller blir truffet av objekter, eller hendene kommer i kontakt med termiske eller kjemiske materialer.</p>	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendig å iføre seg åndedrettsvern.</p> <p><b>Fare:</b> forekomst av partikler i luften.</p>	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendig å iføre seg øyevern.</p> <p><b>Fare:</b> Utstøting av objekter/partikler.</p>	<p><b>Betydning:</b> Det er nødvendig å iføre seg hørselsvern.</p> <p><b>Fare:</b> støy.</p>	<p><b>Betydning:</b> Forbud mot bruk av slipeskiven for våtsliping.</p> <p><b>Fare:</b> Ødeleggelse av slipeskiven på grunn av for stort press, på grunn av utstøting av objekter.</p>	<p><b>Betydning:</b> Forbud mot bruk av hånddrevet slipeskive for våtsliping.</p> <p><b>Fare:</b> Ødeleggelse av slipeskiven på grunn av for stort press, på grunn av utstøting av objekter.</p>	<p><b>Betydning:</b> Slipeskiven må ikke brukes hvis den er skadet.</p> <p><b>Fare:</b> Fare for at gjenstander slynges ut.</p>
SV	<p><b>Betydelse:</b> Läs igenom handboken/ instruktionsboken.</p> <p><b>Fara:</b> försummelse att läsa handboken/ instruktionsboken innan arbeten eller igångsättning av apparaterna eller maskinerna.</p>	<p><b>Betydelse:</b> Bär skyddshandskar.</p> <p><b>Fara:</b> händerna slår eller kan slås av föremål eller komma i kontakt med termiska material eller kemikalier.</p>	<p><b>Betydelse:</b> Bär ansiktsmask.</p> <p><b>Fara:</b> det finns partiklar i luften.</p>	<p><b>Betydelse:</b> Bär skyddsglasögon.</p> <p><b>Fara:</b> slungade föremål/partiklar.</p>	<p><b>Betydelse:</b> Bär hörselskydd.</p> <p><b>Fara:</b> buller.</p>	<p><b>Betydelse:</b> Förbud att använda slipskivan för våt slipning.</p> <p><b>Fara:</b> Skada på slipskivan vid överdriven belastning på grund av slungade föremål.</p>	<p><b>Betydelse:</b> Förbud att använda slipskivan med en manuell slipmaskin.</p> <p><b>Fara:</b> Skada på slipskivan vid överdriven belastning på grund av slungade föremål.</p>	<p><b>Betydelse:</b> Använd inte en skadad slipskiva.</p> <p><b>Fara:</b> föremål som plötsligt slungas ut.</p>
FI	<p><b>Merkitys:</b> Lue ohjekirja/ käyttöohje.</p> <p><b>Vaara:</b> jos ohjekirjaa/ käyttöohjetta ei lueta ennen toimenpiteiden suorittamista tai laitteistojen tai koneiden käynnistämistä.</p>	<p><b>Merkitys:</b> Käytä suojakäsineitä.</p> <p><b>Vaara:</b> kädet iskeytyvät tai niihin iskeytyy esineitä, tai ne joutuvat kosketukseen lämpö- tai kemiallisten materiaalien kanssa.</p>	<p><b>Merkitys:</b> Käytä kasvosuojainta.</p> <p><b>Vaara:</b> hiukkasia ilmassa.</p>	<p><b>Merkitys:</b> Käytä silmiensuojainta.</p> <p><b>Vaara:</b> esineiden/ hiukkasten sinkoutuminen.</p>	<p><b>Merkitys:</b> Käytä kuulonsuojainta.</p> <p><b>Vaara:</b> melu.</p>	<p><b>Merkitys:</b> Hiomalaikan käyttö kielletty märkähionnassa.</p> <p><b>Vaara:</b> Laikan rikkoutuminen liiallisen rasituksen vuoksi, joka saa esineet sinkoamaan.</p>	<p><b>Merkitys:</b> Laikan käyttö kielletty käsikäyttöisessä hiomalaitteessa.</p> <p><b>Vaara:</b> Laikan rikkoutuminen liiallisen rasituksen vuoksi, joka saa esineet sinkoamaan.</p>	<p><b>Merkitys:</b> Älä käytä vaurioitunutta hiomalaikkaa.</p> <p><b>Vaara:</b> osien sinkoutuminen.</p>
ET	<p><b>Täendus:</b> Lugege kasutusjuhendit.</p> <p><b>Oht:</b> kasutusjuhendi lugemata jätmise enne tööde sooritamist või masinate ja seadmete käivitamist.</p>	<p><b>Täendus:</b> Kandke kaitsekindaid.</p> <p><b>Oht:</b> käte ära löömine või esemete paiskumine nende vastu, kontakt tuliste pindade või keemiliste ainetega.</p>	<p><b>Täendus:</b> Kandke kaitsemaski.</p> <p><b>Oht:</b> kokkupuude väikeste tahkete osakestega õhus.</p>	<p><b>Täendus:</b> Kandke nägemiskaitsevahendeid.</p> <p><b>Oht:</b> osakeste paiskumine/ väikesed tahked osakesed.</p>	<p><b>Täendus:</b> Kandke kuulmiskaitsevahendeid.</p> <p><b>Oht:</b> müra.</p>	<p><b>Täendus:</b> Ketta kasutamise märgteritamisel on keelatud.</p> <p><b>Oht:</b> Ketta purunemine üleliigse surve tõttu, mille põhjustab esemete paiskumine.</p>	<p><b>Täendus:</b> Ketta kasutamise käsilihvijaga on keelatud.</p> <p><b>Oht:</b> Ketta purunemine üleliigse surve tõttu, mille põhjustab esemete paiskumine.</p>	<p><b>Täendus:</b> Ärge kasutage kahjustatud abrasiivketast.</p> <p><b>Oht:</b> Esemete paiskumisoht.</p>

# Grinding Wheels Safety Symbols



LT	<p><b>Reikšmė:</b> būtina perskaityti instrukcijų vadovą / naudotojo vadovą.</p> <p><b>Pavojus:</b> instrukcijų vadovo / naudotojo vadovo neperskaitymas prieš pradendant darbus arba paleidžiant įrangą arba mašinas.</p>	<p><b>Reikšmė:</b> būtina dėvėti apsaugines pirštines.</p> <p><b>Pavojus:</b> rankos sutrenkia ar yra sutrenkiamos daiktais arba prisiliečia prie įkaitusių arba cheminių medžiagų.</p>	<p><b>Reikšmė:</b> būtina dėvėti veido kaukę.</p> <p><b>Pavojus:</b> ore esančios kietosios dalelės.</p>	<p><b>Reikšmė:</b> būtina dėvėti akių apsaugą.</p> <p><b>Pavojus:</b> objektų / kietųjų dalelių išsviedimas.</p>	<p><b>Reikšmė:</b> būtina dėvėti ausų apsaugą.</p> <p><b>Pavojus:</b> triukšmas.</p>	<p><b>Reikšmė:</b> draudžiama naudoti šlifukų šlapiam šlifavimui.</p> <p><b>Pavojus:</b> šlifuklio sulūžimas dėl per didelio spaudimo, dėl objektų išsviedimo.</p>	<p><b>Reikšmė:</b> draudžiama naudoti šlifukų su rankinėmis šlifavimo staklėmis.</p> <p><b>Pavojus:</b> šlifuklio sulūžimas dėl per didelio spaudimo, dėl objektų išsviedimo.</p>	<p><b>Reikšmė:</b> Draudžiama naudoti pažeistą šlifukų.</p> <p><b>Pavojus:</b> objektų išsviedimo pavojus.</p>
LV	<p><b>Paskaidrojums:</b> ir jāizlasa ekspluatācijas rokasgrāmata/instrukcija.</p> <p><b>Bīstamība:</b> pirms darba uzsākšanas vai iekārtas iedarbināšanas nav izlasīta ekspluatācijas rokasgrāmata/instrukcija.</p>	<p><b>Paskaidrojums:</b> ir jāizmanto aizsargcimdi.</p> <p><b>Bīstamība:</b> rokas atsitās pret priekšmetiem vai tajos ietriecas priekšmeti; vai rokas nonāk saskarē ar termiski vai ķīmiski bīstamiem materiāliem.</p>	<p><b>Paskaidrojums:</b> ir jāizmanto sejas maska.</p> <p><b>Bīstamība:</b> daļiņu esamība gaisā.</p>	<p><b>Paskaidrojums:</b> ir jāizmanto acu aizsarglīdzekļi.</p> <p><b>Bīstamība:</b> lidojoši priekšmeti/daļiņas.</p>	<p><b>Paskaidrojums:</b> ir jāizmanto dzirdes orgānu aizsarglīdzekļi.</p> <p><b>Bīstamība:</b> troksnis.</p>	<p><b>Paskaidrojums:</b> slīpripu aizliegts izmantot slapjajai slīpēšanai.</p> <p><b>Bīstamība:</b> slīripas saplīšana pārslodzes dēļ, kas radīs lidojošas šķembas.</p>	<p><b>Paskaidrojums:</b> slīpripu aizliegts izmantot ar rokas slīpmašīnu.</p> <p><b>Bīstamība:</b> slīripas saplīšana pārslodzes dēļ, kas radīs lidojošas šķembas.</p>	<p><b>Paskaidrojums:</b> Neizmantojiet bojātu abrazīvo slīpripu.</p> <p><b>Bīstamība:</b> šķembu izlidošana.</p>
PL	<p><b>Znaczenie:</b> Należy przeczytać podręcznik/instrukcję obsługi.</p> <p><b>Zagrożenie:</b> Nieprzeczytanie podręcznika/instrukcji przed rozpoczęciem prac lub uruchomieniem urządzeń lub maszyn.</p>	<p><b>Znaczenie:</b> Należy nosić rękawice ochronne.</p> <p><b>Zagrożenie:</b> Ręce uderzają w przedmioty albo zostają przez nie uderzone lub stykają się z materiałami rozgrzanymi albo chemicznymi.</p>	<p><b>Znaczenie:</b> Należy nosić maskę ochronną.</p> <p><b>Zagrożenie:</b> Obecność cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu.</p>	<p><b>Znaczenie:</b> Należy nosić środki ochrony oczu.</p> <p><b>Zagrożenie:</b> Wyrzut przedmiotów/cząstek stałych.</p>	<p><b>Znaczenie:</b> Należy nosić środki ochrony słuchu.</p> <p><b>Zagrożenie:</b> Hałas.</p>	<p><b>Znaczenie:</b> Zakaz używania ściernicy do szlifowania na mokro.</p> <p><b>Zagrożenie:</b> Uszkodzenie ściernicy w wyniku nadmiernego naprężenia, powodujące wyrzut przedmiotów.</p>	<p><b>Znaczenie:</b> Zakaz używania ściernicy razem ze szlifierką uruchamianą ręcznie.</p> <p><b>Zagrożenie:</b> Uszkodzenie ściernicy w wyniku nadmiernego naprężenia, powodujące wyrzut przedmiotów.</p>	<p><b>Znaczenie:</b> Nie używać uszkodzonej tarczy ścierniej.</p> <p><b>Zagrożenie:</b> Niebezpieczeństwo wyrzutu przedmiotów.</p>
CS	<p><b>Význam:</b> Je nutné prostudovat návod k použití.</p> <p><b>Nebezpečí:</b> Neprostudování návodu k použití před zahájením prací nebo uvedením zařízení nebo strojů do provozu.</p>	<p><b>Význam:</b> Je nutné používat ochranné rukavice.</p> <p><b>Nebezpečí:</b> Ruce zasáhnou různé předměty nebo jsou jimi zasázeny, případně se dostanou do kontaktu s tepelnými nebo chemickými materiály.</p>	<p><b>Význam:</b> Je nutné používat ochrannou masku.</p> <p><b>Nebezpečí:</b> Přítomnost částic ve vzduchu.</p>	<p><b>Význam:</b> Je nutné používat ochranu očí.</p> <p><b>Nebezpečí:</b> Vystřelování předmětů/částic.</p>	<p><b>Význam:</b> Je nutné používat ochranu sluchu.</p> <p><b>Nebezpečí:</b> Hluk.</p>	<p><b>Význam:</b> Zákaz použití brusného kotouče pro broušení za mokra.</p> <p><b>Nebezpečí:</b> Rozlomení brusného kotouče přílišným namáháním, příčina vystřelování předmětů.</p>	<p><b>Význam:</b> Zákaz použití brusného kotouče u brusky s ručním ovládním.</p> <p><b>Nebezpečí:</b> Rozlomení brusného kotouče přílišným namáháním, příčina vystřelování předmětů.</p>	<p><b>Význam:</b> Nepoužívejte poškozený brusný kotouč.</p> <p><b>Nebezpečí:</b> vystřelují úlomky.</p>
SK	<p><b>Význam:</b> Prečítajte si návod/príručku pre používateľa.</p> <p><b>Nebezpečenstvo:</b> neprečítanie návodu/príručky pre používateľa pred vykonaním prác alebo pred uvedením zariadení alebo prístrojov do prevádzky.</p>	<p><b>Význam:</b> Používajte ochranné rukavice.</p> <p><b>Nebezpečenstvo:</b> ruky zasahujú do predmetov alebo do nich zasahujú predmety, prípadne prichádzajú do styku s teplými alebo chemickými materiálmi.</p>	<p><b>Význam:</b> Používajte tvárovú masku.</p> <p><b>Nebezpečenstvo:</b> prítomnosť častíc vo vzduchu.</p>	<p><b>Význam:</b> Používajte ochranu očí.</p> <p><b>Nebezpečenstvo:</b> vyletovanie predmetov/častíc.</p>	<p><b>Význam:</b> Používajte ochranu sluchu.</p> <p><b>Nebezpečenstvo:</b> hluk.</p>	<p><b>Význam:</b> Zákaz používania brusného kotúča na mokré brúsenie.</p> <p><b>Nebezpečenstvo:</b> Zlomenie brusného kotúča z dôvodu prílišného namáhania, príčina vyletovania predmetov.</p>	<p><b>Význam:</b> Zákaz používania brusného kotúča s ručnou bruskou.</p> <p><b>Nebezpečenstvo:</b> Zlomenie brusného kotúča z dôvodu prílišného namáhania, príčina vyletovania predmetov.</p>	<p><b>Význam:</b> Nikdy nepoužívajte poškodený brusný kotúč.</p> <p><b>Nebezpečenstvo:</b> nebezpečenstvo vymrštenia častíc.</p>
HU	<p><b>Jelentés:</b> A használati kézikönyvet/ útmutatót el kell olvasni.</p> <p><b>Veszély:</b> A munkavégzés vagy a berendezések vagy gépek működésbe hozatalának megkezdése előtt a használati kézikönyv/ útmutató elolvasásának elmaradása.</p>	<p><b>Jelentés:</b> Védőkesztyűt kell viselni.</p> <p><b>Veszély:</b> a kéz nekiütődhet tárgyakkal vagy tárgyak ütközhetnek a kézhez, vagy termikus vagy vegyi anyaggal érintkezhet.</p>	<p><b>Jelentés:</b> Arcmaszkot kell viselni.</p> <p><b>Veszély:</b> a levegőben található részecskék.</p>	<p><b>Jelentés:</b> A szemet védő felszerelést kell viselni.</p> <p><b>Veszély:</b> tárgyak/ részecskék kilökődése.</p>	<p><b>Jelentés:</b> Hallásvédő felszerelést kell viselni.</p> <p><b>Veszély:</b> zaj.</p>	<p><b>Jelentés:</b> Tilos a rugó használatára nedves csiszolásnál.</p> <p><b>Veszély:</b> A rugó törése a túlzott igénybevétel miatt, tárgyak kilökődéséből eredően.</p>	<p><b>Jelentés:</b> Tilos a rugó használatára kézi működtetésű csiszológéppel.</p> <p><b>Veszély:</b> A rugó törése a túlzott igénybevétel miatt, tárgyak kilökődéséből eredően.</p>	<p><b>Jelentés:</b> Ne használjon sérült csiszolófércsát.</p> <p><b>Veszély:</b> tárgyak kilökődése.</p>

# Grinding Wheels Safety Symbols



SL	<p><b>Pomen:</b> Potrebno je prebrati priročnik/knjžico z navodili.</p> <p><b>Nevarnost:</b> odsotnost branja pred izvajanjem dela ali zagonom delovanja naprave ali strojev.</p>	<p><b>Pomen:</b> Potrebno je nositi zaščitne rokavice.</p> <p><b>Nevarnost:</b> rode zadenejo ob ali pridejo v stik s toplotnimi ali kemičnimi materiali.</p>	<p><b>Pomen:</b> Potrebno je nositi obrazno masko.</p> <p><b>Nevarnost:</b> prisotnost delcev v ozračju.</p>	<p><b>Pomen:</b> Potrebno je nositi zaščito za oči.</p> <p><b>Nevarnost:</b> leteči predmeti/delci.</p>	<p><b>Pomen:</b> Potrebno je nositi zaščito za sluh.</p> <p><b>Nevarnost:</b> hrup.</p>	<p><b>Pomen:</b> Prepoved uporabe brusna za ročno krmiljenem brusilnem stroju.</p> <p><b>Nevarnost:</b> Zlom brusna zaradi prekomerne obremenitve povzroči let predmetov.</p>	<p><b>Pomen:</b> Prepoved uporabe brusna na ročno krmiljenem brusilnem stroju.</p> <p><b>Nevarnost:</b> Zlom brusna zaradi prekomerne obremenitve povzroči let predmetov.</p>	<p><b>Pomen:</b> Ne uporabljajte poškodovan brusni kolot.</p> <p><b>Nevarnost:</b> izmetavanje predmetov.</p>
RO	<p><b>Semnificație:</b> Trebuie să citiți manualul/brosura cu instrucțiuni.</p> <p><b>Pericol:</b> necitirea manualului/brosurii cu instrucțiuni înainte de efectuarea lucrărilor sau de punerea în funcțiune a echipamentelor sau utilajelor.</p>	<p><b>Semnificație:</b> Trebuie să purtați mănuși de protecție.</p> <p><b>Pericol:</b> mâinile lovesc ori sunt lovite de obiecte, sau intră în contact cu materiale termice sau chimice.</p>	<p><b>Semnificație:</b> Trebuie să purtați o mască de față.</p> <p><b>Pericol:</b> prezența în aer a particulelor.</p>	<p><b>Semnificație:</b> Trebuie să purtați echipament de protecție a ochilor.</p> <p><b>Pericol:</b> protecție împotriva obiectelor/particulelor.</p>	<p><b>Semnificație:</b> Trebuie să purtați echipament de protecție a auzului.</p> <p><b>Pericol:</b> zgomot.</p>	<p><b>Semnificație:</b> Este interzisă folosirea discului pentru șlefuirea udă.</p> <p><b>Pericol:</b> Ruperea discului în urma solicitării excesive, cauzând proiectarea obiectelor.</p>	<p><b>Semnificație:</b> Este interzisă folosirea discului cu o mașină de șlefuit cu acționare manuală.</p> <p><b>Pericol:</b> Ruperea discului în urma solicitării excesive, cauzând proiectarea obiectelor.</p>	<p><b>Semnificație:</b> Nu folosiți un disc abraziv deteriorat.</p> <p><b>Pericol:</b> pot fi proiectate cu viteză obiecte.</p>
BG	<p><b>Значение:</b> Трябва да прочетете наръчника/книжката с указанията.</p> <p><b>Опасност:</b> Наръчникът/книжката с указания да не бъде прочетен(а) преди започване на работа или преди привеждане в действие на апаратурата или машините.</p>	<p><b>Значение:</b> Трябва да се носят защитни ръкавици.</p> <p><b>Опасност:</b> Ръцете да ударят или да бъдат ударени от предмети или да влязат в контакт с термични или химични материали.</p>	<p><b>Значение:</b> Трябва да се носи маска на лицето.</p> <p><b>Опасност:</b> Опасност от прахови частици във въздуха.</p>	<p><b>Значение:</b> Трябва да се носят предпазни средства за очите.</p> <p><b>Опасност:</b> От падащи предмети/хвърчащи прахови частици.</p>	<p><b>Значение:</b> Трябва да се носят предпазни средства за ушите.</p> <p><b>Опасност:</b> Шум.</p>	<p><b>Значение:</b> Забранете употребата на шлифовъчния диск за влажно шлифоване.</p> <p><b>Опасност:</b> Повреда на шлифовъчния диск поради претоварване, което довежда до падащи предмети.</p>	<p><b>Значение:</b> Забранете употребата на шлифовъчния диск заедно с ръчно управлявана машина за шлифоване.</p> <p><b>Опасност:</b> Повреда на шлифовъчния диск поради претоварване, което довежда до падащи предмети.</p>	<p><b>Значение:</b> Да не се използва повреден абразивен диск.</p> <p><b>Опасност:</b> изхвърчащи частици.</p>
EL	<p><b>Ερμηνεία:</b> Απαιτείται να διαβάσετε το εγχειρίδιο/βιβλιαράκι οδηγίων.</p> <p><b>Κίνδυνος:</b> η μη ανάγνωση του εγχειριδίου/βιβλίου οδηγιών πριν την εκτέλεση εργασιών ή τη θέση σε λειτουργία των συσκευών ή των μηχανημάτων.</p>	<p><b>Ερμηνεία:</b> Απαιτείται να φοράτε προστατευτικά γάντια.</p> <p><b>Κίνδυνος:</b> τα χέρια χτυπούν ή χτυπιούνται από αντικείμενα ή έρχονται σε επαφή με θερμικά ή χημικά υλικά.</p>	<p><b>Ερμηνεία:</b> Απαιτείται να φοράτε μάσκα προσώπου.</p> <p><b>Κίνδυνος:</b> παρουσία σωματιδίων στον αέρα.</p>	<p><b>Ερμηνεία:</b> Απαιτείται να φοράτε προστατευτικό για τα μάτια.</p> <p><b>Κίνδυνος:</b> εκτόξευση αντικειμένων/σωματιδίων.</p>	<p><b>Ερμηνεία:</b> Απαιτείται να φοράτε προστατευτικό για την ακοή.</p> <p><b>Κίνδυνος:</b> θόρυβος.</p>	<p><b>Ερμηνεία:</b> Απαγόρευση χρήσης του δίσκου λείανσης για λείανση σε υγρό περιβάλλον.</p> <p><b>Κίνδυνος:</b> Θραύση του δίσκου λείανσης λόγω υπερβολικής καταπόνησης, αίτιο εκτόξευσης αντικειμένων.</p>	<p><b>Ερμηνεία:</b> Απαγόρευση χρήσης του δίσκου λείανσης με μια μηχανή λείανσης χειροκίνητης εκκίνησης.</p> <p><b>Κίνδυνος:</b> Θραύση του δίσκου λείανσης λόγω υπερβολικής καταπόνησης, αίτιο εκτόξευσης αντικειμένων.</p>	<p><b>Ερμηνεία:</b> Μη χρησιμοποιείτε χαλασμένο λειαντικό τροχό.</p> <p><b>Κίνδυνος:</b> εκτόξευση αντικειμένων.</p>
RU	<p><b>Значение:</b> Необходимо ознакомиться с руководством/инструкцией по эксплуатации.</p> <p><b>Опасность:</b> невыполненное прочтение руководства/инструкций по эксплуатации перед выполнением работ или приведением в действие устройств или оборудования.</p>	<p><b>Значение:</b> Необходимо использовать защитные перчатки.</p> <p><b>Опасность:</b> руки ударяются или подвергаются ударам предметов, или соприкасаются с термическими или химическими материалами.</p>	<p><b>Значение:</b> Необходимо использовать маску для лица.</p> <p><b>Опасность:</b> наличие частиц в воздухе.</p>	<p><b>Значение:</b> Необходимо одевать защиту для глаз.</p> <p><b>Опасность:</b> выброс предметов/частиц.</p>	<p><b>Значение:</b> Необходимо одевать защиту для слуха.</p> <p><b>Опасность:</b> шум.</p>	<p><b>Значение:</b> Запрет на использование круга для влажного шлифования.</p> <p><b>Опасность:</b> Повреждение круга в связи с чрезмерной нагрузкой в связи с выбросом предметов.</p>	<p><b>Значение:</b> Запрет на использование круга с ручной шлифовальной машиной.</p> <p><b>Опасность:</b> Повреждение круга в связи с чрезмерной нагрузкой в связи с выбросом предметов.</p>	<p><b>Значение:</b> Не использовать поврежденный абразивный круг.</p> <p><b>Опасность:</b> выброс предметов.</p>
TR	<p><b>Anlamı:</b> Talimatlar kılavuzu/kitapçığı okunmalıdır.</p> <p><b>Tehlike:</b> çalışmaya başlamadan ya da donanımları veya makine aksamlarını çalıştırmadan önce, talimatlar kılavuzunun/kitapçığının okunmaması.</p>	<p><b>Anlamı:</b> Koryucuyu eldiven takılmalıdır.</p> <p><b>Tehlike:</b> eller zarar görür ya da ellere nesnelere çarpar veya kimyasal malzemelerle temas eder.</p>	<p><b>Anlamı:</b> Bir yüz maskesi takılmalıdır.</p> <p><b>Tehlike:</b> havadaki partiküllerin varlığı.</p>	<p><b>Anlamı:</b> Bir koryucuyu gözlük takılmalıdır.</p> <p><b>Tehlike:</b> parçaların/partiküllerin sıçraması.</p>	<p><b>Anlamı:</b> Bir koryucuyu kulaklık takılmalıdır.</p> <p><b>Tehlike:</b> gürültü.</p>	<p><b>Anlamı:</b> Islak taşlama için taşlama diskini kullanma yasağı.</p> <p><b>Tehlike:</b> nesnelere sıçraması nedeniyle, aşırı gerilim sonucu taşlama diskinin kırılması.</p>	<p><b>Anlamı:</b> Taşlama diskini elle çalıştırılan bir taşlama makinesi ile kullanma yasağı.</p> <p><b>Tehlike:</b> nesnelere sıçraması nedeniyle, aşırı gerilim sonucu taşlama diskinin kırılması.</p>	<p><b>Anlamı:</b> Hasarlı taşlama diskini kullanmayın.</p> <p><b>Tehlike:</b> parçaların sıçraması.</p>